

張貼日期：2024/08/30

【漏洞預警】Dahua IP Camera存在高風險安全漏洞(CVE-2021-33044與CVE-2021-33045)請儘速確認並進行修補！

- 主旨說明：Dahua IP Camera存在高風險安全漏洞(CVE-2021-33044與CVE-2021-33045)請儘速確認並進行修補！
- 內容說明：
 - 轉發 國家資安資訊分享與分析中心 NISAC-200-202408-00000062
 - 近期研究人員發現駭客針對過去發現之重大漏洞進行攻擊，部分Dahua IP Camera存在驗證繞過(Authentication Bypass)漏洞(CVE-2021-33044與CVE-2021-33045)遠端攻擊者可繞過身分鑑別直接登入受影響設備，請儘速確認並進行修補。
- 影響平台：

受影響IP Camera型號：

 - DHI-ASI7213Y-V3-T1
 - IPC-HUM7XXX IPC-HX1XXX
 - IPC-HX2XXX IPC-HX3XXX
 - IPC-HX5(4)(3)XXX IPC-HX5XXX
 - IPC-HX8XXX
 - NVR1XXX
 - NVR2XXX
 - NVR5XXX
 - NVR6XX
 - PTZ Dome Camera SD1A1
 - PTZ Dome Camera SD22
 - PTZ Dome Camera SD49
 - PTZ Dome Camera SD50
 - PTZ Dome Camera SD52C
 - PTZ Dome Camera SD6AL
 - Thermal TPC-BF1241
 - Thermal TPC-BF2221
 - Thermal TPC-BF5XXX
 - Thermal TPC-PT8X21B
 - Thermal TPC-SD2221
 - Thermal TPC-SD8X21
 - VTH542XH
 - VTO65XXX
 - VTO75X95X
 - XVR4xxx
 - XVR5xxx
 - XVR7xxx
- 建議措施：
 - 官方已針對漏洞釋出修復更新，請參考官方說明進行更新，網址如下：<https://www.dahuasecurity.com/aboutUs/trustedCenter/details/582>
- 參考資料：
 1. <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-33044>
 2. <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-33045>

3. <https://www.dahuasecurity.com/aboutUs/trustedCenter/details/582>

計算機與通訊中心
網路系統組 敬啟

From:

<https://net.nthu.edu.tw/netsys/> - 網路系統組

Permanent link:

https://net.nthu.edu.tw/netsys/announcement:20240830_01



Last update: **2024/08/30 10:53**