

張貼日期：2025/05/14

【漏洞預警】宏正自動科技 LCD KVM over IP Switch CL5708IM 存在多個重大資安漏洞

- 主旨說明:【漏洞預警】宏正自動科技 LCD KVM over IP Switch CL5708IM 存在多個重大資安漏洞
- 內容說明:
 - 轉發 台灣電腦網路危機處理暨協調中心 TWCERTCC-200-202505-00000007
 - 【宏正自動科技 LCD KVM over IP Switch CL5708IM - Stack-based Buffer Overflow】(CVE-2025-3710 CVSS 9.8) 宏正自動科技 LCD KVM over IP Switch CL5708IM 存在 Stack-based Buffer Overflow 漏洞，未經身分鑑別之遠端攻擊者可利用此漏洞於設備上執行任意程式碼。
 - 【宏正自動科技 LCD KVM over IP Switch CL5708IM - Stack-based Buffer Overflow】(CVE-2025-3711 CVSS 9.8) 宏正自動科技 LCD KVM over IP Switch CL5708IM 存在 Stack-based Buffer Overflow 漏洞，未經身分鑑別之遠端攻擊者可利用此漏洞於設備上執行任意程式碼。
 - 【宏正自動科技 LCD KVM over IP Switch CL5708IM - Stack-based Buffer Overflow】(CVE-2025-3714 CVSS 9.8) 宏正自動科技 LCD KVM over IP Switch CL5708IM 存在 Stack-based Buffer Overflow 漏洞，未經身分鑑別之遠端攻擊者可利用此漏洞於設備上執行任意程式碼。
- 影響平台:
 - LCD KVM over IP Switch CL5708IM 韌體 v2.2.215(不含)以前版本
- 建議措施:
 - 請更新韌體至 v2.2.215(含)以後版本
- 參考資料:
 1. 宏正自動科技 LCD KVM over IP Switch CL5708IM - Stack-based Buffer Overflow <https://www.twcert.org.tw/tw/cp-132-10095-a0f57-1.html>
 2. 宏正自動科技 LCD KVM over IP Switch CL5708IM - Stack-based Buffer Overflow <https://www.twcert.org.tw/tw/cp-132-10096-60a81-1.html>
 3. 宏正自動科技 LCD KVM over IP Switch CL5708IM - Stack-based Buffer Overflow <https://www.twcert.org.tw/tw/cp-132-10099-0ad69-1.html>

計算機與通訊中心
網路系統組 敬啟

From:
<https://net.nthu.edu.tw/netsys/> - 網路系統組

Permanent link:
https://net.nthu.edu.tw/netsys/mailling:announcement:20250514_03

Last update: 2025/05/14 15:19

