

張貼日期：2025/10/29

【漏洞預警】GeoVision存在安全漏 洞(CVE-2018-25118)請儘速確認並進行修補

- 主旨說明: 【漏洞預警】GeoVision存在安全漏洞(CVE-2018-25118)請儘速確認並進行修補
- 內容說明:
 - 轉發 國家資安資訊分享與分析中心 NISAC-200-202510-00000262
 - 研究人員發現GeoVision嵌入式IP設備存在作業系統指令注入(OS Command Injection)漏
洞(CVE-2018-25118)未經身分鑑別之遠端攻擊者可注入任意作業系統指令並於設備上執行。
該漏洞已遭駭客利用，請儘速確認並進行修補。
- 影響平台:
 - GV-BX1500/GV-MFD1501及其他嵌入式IP設備，韌體釋出日期在2017年12月之前
- 建議措施:
 - 請更新韌體至最新版本
- 參考資料:
 1. <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2018-25118>
 2. <https://www.vulncheck.com/advisories/geovision-command-injection-rce-picture-catch-cgi>

計算機與通訊中心
網路系統組 敬啟

From:
<https://net.nthu.edu.tw/netsys/> - 網路系統組

Permanent link:
https://net.nthu.edu.tw/netsys/mailing:announcement:20251029_02

Last update: 2025/10/29 15:44