

張貼日期 : 2026/01/14

# 【漏洞預警】利凌 | 監控主機 - OS Command Injection(CVE-2026-0854)

- 主旨說明: 【漏洞預警】利凌 | 監控主機 - OS Command Injection(CVE-2026-0854)

- 內容說明:

- 轉發 台灣電腦網路危機處理暨協調中心 資安訊息警訊 TWCERTCC-200-202601-00000007
- 【利凌 | 監控主機 - OS Command Injection】( CVE-2026-0854 | CVSS | 8.8) 利凌開發之部分監控主機型號存在OS Command Injection漏洞，已通過身分鑑別之遠端攻擊者可注入任意商業系統指令並於設備上執行。

- 影響平台:

- DH032 | v1.0.28.3858(含)以前版本
- DVR708, DVR716 | v1.3.4(含)以前版本
- DVR804, DVR808, DVR816 | v1.3.4(含)以前版本
- NVR100L, NVR200L, NVR400L, NVR1400L, NVR2400L | v1.1.66(含)以前版本
- NVR3216, NVR3416, NVR3416r, NVR3816 | v2.0.74.3921(含)以前版本
- NVR5832, NVR5832S | v4.0.24.4043(含)以前版本
- NVR5104E, NVR5208E, NVR5416E | v4.0.24.4078(含)以前版本

- 建議措施:

- 請參考官方公告(M00175)進行韌體版本更新

- 參考資料:

1. <https://www.twcert.org.tw/tw/cp-132-10624-6599c-1.html>
2. <https://www.meritlilin.com/security/indexch.html#Anchor>

計算機與通訊中心  
網路系統組 敬啟

From:

<https://net.nthu.edu.tw/netsys/> - 網路系統組

Permanent link:

[https://net.nthu.edu.tw/netsys/mailing:announcement:20260114\\_05](https://net.nthu.edu.tw/netsys/mailing:announcement:20260114_05)



Last update: 2026/01/14 14:00