

張貼日期：2010/04/12

校內分機處理情形(4/12)

主旨：校內分機處理情形(4/12)

說明：

1. 本校交換機系統於4月10日下午六時至4月11日下午五時停機維修，經日本原廠系統工程師到校進行控制櫃、系統控制卡片、排線、連接線路、電源系統、BUS連接系統多方面檢測後發覺為主磁碟機系統組有故障情形。
2. 經維護工程師研討後，建議需更換一組新磁碟機組，由於此套更換需進行55個程式檔輸入及原已使用之Data重新設定(約一萬筆)，需五個工作天進行此項作業，其中需停機三個工作天，目前進一步協調停機維修情形，將儘速公告。
3. 後續處理進度隨時更新請至中心網路組網站<http://net.nthu.edu.tw>。如有問題請電分機31101邱先生。

-
計算機與通訊中心
網路系統組 敬啟

From:
<http://net.nthu.edu.tw/netsys/> - 網路系統組

Permanent link:
http://net.nthu.edu.tw/netsys/ mailing:announcement:20100412_01

Last update: **2016/01/21 15:42**

