

張貼日期：2010/03/31

校內分機處理情形(3/31)

主旨：校內分機處理情形(3/31)

說明：

1. 本校電話系統3/21故障後，雖已多次緊急搶修，但因系統老舊，零件及資料不足，目前校內受影響之用戶仍無法恢復正常通話。
2. 另主交換機系統亦無法做任何異動更改(如等級更改、撥台北*22節費、增設分機等功能)，需待系統修復後方能更改，造成不便，敬請見諒。中心目前已積極商請日本OKI原廠儘速派原裝機工程師前來進一步維修，維修進度、處理狀況及相關事宜將另行公告。
3. 後續處理進度隨時更新至中心網路組網站<http://net.nthu.edu.tw>。如有問題請電分機31101邱先生。

-
計算機與通訊中心
網路系統組 敬啟

From:
<https://net.nthu.edu.tw/netsys/> - 網路系統組

Permanent link:
https://net.nthu.edu.tw/netsys/mailling:announcement:20100331_01



Last update: **2016/01/21 15:42**