

張貼日期：2021/08/02

【資安漏洞預警】D-Link DIR-3040設備韌體存在多個安全漏洞(CVE-2021-21816~21820)請儘速確認並進行更新

主旨：【資安漏洞預警】D-Link DIR-3040設備韌體存在多個安全漏洞(CVE-2021-21816~21820)允許攻擊者取得管理員權限或透過遠端執行任意程式碼，請儘速確認並進行更新

- 內容說明：
 - 轉發 國家資安資訊分享與分析中心 資安訊息警訊 NISAC-ANA-202107-1655
 - 研究人員發現D-Link DIR-3040設備韌體存在多個安全漏洞(CVE-2021-21816~21820)攻擊者可利用硬編寫(Hard Code)在程式碼內之帳號密碼登入設備取得管理員權限，或藉由指令注入漏洞從遠端執行任意程式碼。
- 影響平台：
受影響之設備如下：
 - D-Link DIR-3040韌體版本v1.13B03(含)以前版本
- 建議措施：
 - D-Link官方已針對這些漏洞釋出更新韌體，請各機關聯絡設備維護廠商參考下方網址進行版本更新，官方公告連結如下：<https://supportannouncement.us.dlink.com/announcement/publication.aspx?name=SAP10228>
- 參考資料：
 1. https://www.informationsecurity.com.tw/article/article_detail.aspx?aid=9361
 2. <https://supportannouncement.us.dlink.com/announcement/publication.aspx?name=SAP10228>
 3. <https://blog.talosintelligence.com/2021/07/vuln-spotlight-d-link.html>
 4. <https://www.twcert.org.tw/tw/cp-104-4945-a841f-1.html>

計算機與通訊中心
網路系統組 敬啟

From:
<https://net.nthu.edu.tw/netsys/> - 網路系統組

Permanent link:
https://net.nthu.edu.tw/netsys/ mailing:announcement:20210802_01

Last update: **2021/08/02 14:00**

