

張貼日期 : 2025/09/17

【漏洞預警】永恒數位通訊科技 | 網路監控伺服器 - 存在2個漏洞

- 主旨說明: 【漏洞預警】永恒數位通訊科技 | 網路監控伺服器 - 存在2個漏洞
- 內容說明:
 - 轉發 台灣電腦網路危機處理暨協調中心 TWCERTCC-200-202509-00000009
 - 【永恒數位通訊科技 | 網路監控伺服器 - Exposure of Sensitive Information】(CVE-2025-10264) [CVSS 10.0] 未經身分鑑別之遠端攻擊者可存取系統設定檔並取得該NVR與連線攝影機之明文帳號密碼。
 - 【永恒數位通訊科技 | 網路監控伺服器 - OS Command Injection】(CVE-2025-10265) [CVSS 8.8] 已通過身分鑑別之遠端攻擊者可注入任意作業系統指令並於設備上執行。
- 影響平台:
 - 受影響NVR系列型號 :
 - DS-1200
 - DS-2100 Pro
 - DS-2100 Pro+
 - DS-2100 UHD
 - DS-2200 UHD
 - DS-2200 UHD+
 - DS-4200 Pro
 - DS-4200 Pro+
 - DS-4200 UHD
 - DS-4200 UHD+
 - DS-4100-RM
 - DS-4200-RM Pro+
 - DS-4200-RM UHD
 - DS-8×00-RM Pro+
 - DS-8×00-SRM Pro+
 - DS-8×00-RM UHD
 - DS-16×00-RM Pro+
 - DS-16×00-RM UHD
- 受影響Firmware版本 :
 - x.x.x.78(含)以前版本
- 建議措施:
 - 更新韌體版本至x.x.x.79(含)以後版本
- 參考資料:
 1. 恒永數位通訊科技 | 網路監控伺服器 - 存在2個漏洞 : <https://www.twcert.org.tw/tw/cp-132-10375-19f1e-1.html>

計算機與通訊中心
網路系統組 敬啟

From:
<https://net.nthu.edu.tw/netsys/> - 網路系統組

Permanent link:
https://net.nthu.edu.tw/netsys/mailin:announcement:20250917_02

Last update: **2025/09/17 16:13**

